

Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej przeprowadzonych w roku 2016 w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Banie.

OSP Banie typ S2

Na wyposażeniu OSP Banie znajdują się dwa samochody gaśnicze:

GBA 2,5/24 marki MERCEDES o nr rejestracyjnym ZGR AJ11 rocznik 2010. Konserwacja pojazdu nie budzi zastrzeżeń. W skrytkach i na dachu pojazdu panuje porządek a sprzęt jest zamocowany prawidłowo. Samochód posiada sprawne oświetlenie oraz właściwe oznakowanie operacyjne.

Pojazd GCBA 6/32 o nr rejestracyjnych ZGR W241 rocznik 1990 marki JELCZ. Samochód z roku na rok jest w coraz gorszym stanie – przerdzewienia karoserii oraz nadkoli. W roku bieżącym przeszedł remont silnika, brak jest widocznych wycieków płynów z układów pojazdu. W skrytkach pojazdu i na dachu panuje porządek a sprzęt jest zamocowany prawidłowo. Instalacja elektryczna i światła samochodowe nie budzą zastrzeżeń.

Oba pojazdy posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz ubezpieczenie. Kierowcy posiadają aktualne uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdów i sprzętu silnikowego prowadzona prawidłowo a nadzorowana jest przez pracownika Urzędu Gminy.

Pozostały sprzęt oraz środki znajdujące się na stanie OSP, ich ilość oraz stan techniczny:

- motopompa M16/8 TOHATSU – sprawna, konserwacja nie budzi zastrzeżeń,
- 2 pompy pływające NIAGARA – sprawne, konserwacja nie budzi zastrzeżeń,
- pompa szlamowa HONDA - sprawna, konserwacja nie budzi zastrzeżeń,
- agregat prądotwórczy HONDA ze statywem i najaśnicami – sprzęt sprawny z aktualnym przeglądem,
- wentylator nawiewowy HONDA – stan bardzo dobry,
- piła do stali i betonu STIHL – sprzęt sprawny, konserwacja nie budzi zastrzeżeń,
- 2 pilarki do drewna: STIHL oraz HUSQVARNA – sprawne, stan techniczny nie budzi zastrzeżeń,
- 5 aparatów ODO AUER, 5 masek, 4 sygnalizatory bezruchu, 2 butle zapasowe – sprzęt sprawny technicznie, posiada aktualny przegląd,
- średni zestaw do ratownictwa technicznego WEBER – sprawny technicznie z aktualnym przeglądem,
- drabina aluminiowa D10W – stan dobry,
- drabina aluminiowa, 3 przesła – stan dobry,
- drabina nasadkowa drewniana, 2 przesła – stan dobry,
- torba medyczna R1 z deską oraz szynami – stan dobry, wyposażenie kompletne,
- sanie lodowe z wyposażeniem oraz 4 kombinezony – sprzęt nowy,
- przenośny system oświetleniowy na akumulator – stan dobry,
- detektor wielogazowy AUER – sprzęt sprawny,
- 120 litrów środka pianotwórczego Deteor – ilość niewystarczająca,
- 18 worków sorbentu – ilość wystarczająca,
- 10 litrów neutralizatora Sintan – ilość wystarczająca.

Pomieszczenia remizy OSP Banie zajmują parter dużego wolnostojącego budynku. 3 przestronne boksy garażowe ogrzewane instalacją CO. W boksach brak jest wyciągów spalin. Boksy garażowe zamykane są bramami segmentowymi z napędem ręcznym. W jednym z boksów wydzielono zaplecze warsztatowo - naprawcze oraz podręczny magazynek. W boksach garażowych panuje porządek. W remizie znajduje się także świetlica oraz zaplecze sanitarne. Teren wokół strażnicy jest uporządkowany oraz częściowo ogrodzony.

Środki ochrony osobistej to: 20 kpl. ubrań specjalnych, 20 kpl. ubrań koszarowych, 20 hełmów, 6 kpl. uzbrojenia osobistego, 19 par obuwia specjalnego gumowego, 3 pary obuwia specjalnego skózanego, 25 kominiarek oraz 24 pary rękawic specjalnych.

Środki łączności i alarmowania to dwa radiotelefony przewoźne oraz 8 radiotelefonów nasobnych Motorola - sprzęt sprawny i prawidłowo przestrojony. Syrena alarmowa znajduje się na maszcie przy remizie- załączanie ręczne i selektywne sprawne. Ponadto strażacy są powiadamiani o zdarzeniu sms-em.

Wnioski:

Jednostka OSP Banie jest dobrze przygotowana do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych i w sposób właściwy wywiązuje się z zadań statutowych. Posiada wystarczającą ilość węży i armatury wodnej oraz podstawowego sprzętu ratowniczego. Strażacy biorący udział w akcjach ratowniczych posiadają właściwe przeszkolenie a także badania lekarskie oraz ubezpieczenie. Należy dążyć do poprawy stanu technicznego lub wymiany pojazdu GCBA. Wskazany jest zakup agregatu prądotwórczego o większej mocy oraz środka pianotwórczego.

OSP Dłusko Gryfińskie typ S1

Na wyposażeniu OSP znajduje się jeden samochód gaśniczy:

SLRR marki FIAT DUKATO o nr rejestracyjnym ZGR MW75 rocznik 1997. Pojazd jest sprawny oraz posiada ważny przegląd i ubezpieczenie. Instalacja elektryczna nie budzi zastrzeżeń. Samochód kilka lat temu został pozyskany przez jednostkę i przerobiony na pojazd pożarniczy. Nie posiada zbiornika na środek gaśniczy. Część sprzętu wymaga odpowiedniego zamocowania.

Kierowcy posiadają aktualne uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu i sprzętu silnikowego prowadzona prawidłowo a nadzorowana jest przez pracownika Urzędu Gminy.

Pozostały sprzęt i środki znajdujące się na stanie OSP, ich ilość oraz stan techniczny:

- motopompa PO 5 – pompa ma już ponad 30 lat, jest sprawna, konserwacja nie budzi zastrzeżeń,
- pompa szlamowa HONDA - stan b. dobry,
- pilarka do drewna STIHL – sprawna, stan techniczny nie budzi zastrzeżeń,
- drabina aluminiowa, 3 przesła – stan dobry,
- 3 worki sorbentu – ilość wystarczająca.

Remiza OSP w Dłusku Gryfińskim to wolnostojący budynek z jednym boksem garażowym, podręcznym magazynkiem i wspinalnią do suszenia węży oraz niedużą świetlicą. Boks zamykany jest bramą drewnianą, dwuskrzydłową. Obiekt ogrzewany jest piecem kaflowym oraz elektrycznie. W budynku brak jest bieżącej wody oraz zaplecza socjalnego. W obiekcie wymieniono stolarkę okienną. Należy wymienić również bramę wjazdową oraz drzwi wejściowe do świetlicy. Ponadto na ścianach i na suficie widoczne są zacieki oraz ubytki tynków będące skutkiem nieszczelnego dachu i zawilgocenia. Naprawy wymaga również pozarywana podłoga w garażu. Teren wokół budynku uporządkowany.

Środki ochrony osobistej to: 7 kpl. ubrań specjalnych, 11 kpl. ubrań koszarowych, 9 hełmów, 1 kpl. uzbrojenia osobistego, 9 par obuwia specjalnego skózanego. Brak jest obuwia specjalnego gumowego oraz kominiarek i rękawic specjalnych.

Środki łączności i alarmowania to radiotelefon przewoźny oraz 6 radiotelefonów nasobnych Motorola - sprzęt jest sprawny i prawidłowo przestrojony. Syrena alarmowa znajdująca się na dachu wspinalni jest załączana ręcznie i jest sprawna.

Wnioski:

Jednostka OSP Dłusko Gryfińskie ze względu na samochód o bardzo niskich parametrach technicznych oraz małą ilość węży, armatury wodnej oraz sprzętu ratowniczego jest sporadycznie dysponowana do działań ratowniczo-gaśniczych. W jednostce brakuje również sprzętu ODO, środków ochrony osobistej oraz odpowiedniego zaplecza socjalnego. Strażacy biorący udział w zdarzeniach posiadają wyszkolenie podstawowe a także aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie.

Podsumowanie

Po przeprowadzonej kontroli należy stwierdzić, że jednostka OSP Banie jest dobrze przygotowana do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Zarówno wyszkolenie jak i wyposażenie jest na wysokim poziomie. Uwagi można mieć do samochodu GCBA, który jest już dość mocno wyeksploatowany.

Z analizy zabezpieczenia operacyjnego powiatu wynika, że w sposób niewystarczający jest chroniona południowa część gminy Banie, na której występują duże obszary zalesione. Obszar ten powinien być chroniony przez OSP Dłusko Gryfińskie, jednak z uwagi na brak samochodu gaśniczego o odpowiednich parametrach, braki sprzętowe oraz złe warunki lokalowe, teren gminy Banie nie jest dostatecznie chroniony. Wskazane jest zaplanowanie środków finansowych na doposażenie jednostek w wymagany sprzęt oraz na remonty remiz, które poprawiłyby warunki bytowe oraz bezpieczeństwo strażaków.

Należy wyrazić słowa uznania dla zarządów poszczególnych OSP oraz konserwatorów sprzętu w tych jednostkach za osobiste zaangażowanie w działalność społeczną oraz dbałość o sprzęt i pojazdy będące na wyposażeniu.

